

Sada tesnení pre motorové píly Husqvarna 51 55 55 Rancher (OEM 503162103 537127901 503102303 501770002 501770001)**Kód produktu:** 130009**EAN:** 8595672361976**Cena:** 1,8 EUR s DPH**URL:** <https://www.hsparts.sk/sada-tesneni-pre-motorove-pily-husqvarna-51-55-55-rancher-oem-503162103-537127901-503102303-501770002-501770001/>**Parametry:**

Druh náhradného dielu	Tesnenie
OEM	501770001
OEM	503102303
OEM	501770002
OEM	503162103
OEM	537127901
Súprava tesnení	Áno
Výrobca	HS PARTS
Využitie tesnení	Motorové píly

